

PADQ2020, modificaciones

Documento PAC	Pos .sol .pe did o	Tip o Imp uta cio n	Descripcion del bien, servicio u obra	Nombre y codigo de subparti da presupu es.	Mes estima do de inicio del procedi miento	Ejec utad o	Elemento Pep	Nombre de la dependencia solicitante	Monto estimado	Mone da
---------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	--	--	-------------	--------------	--------------------------------------	----------------	---------

PADQ200032	1	2	<p>Gavetas CCM designación CCMBUKT 40HP Suministro de gavetas para CCM designación CCMBUKT 1.5HP Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, para que RECOPE intervenga el Tanque YT-7127 para el almacenamiento de gasolina súper, por lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de este tanque. Se requiere la inclusión de la SOLP en forma inmediata a fin de cumplir con plazos establecidos según el programa de trabajo. Este PADQ no fue solicitado el año anterior debido a que se tenía previsto registrarlo y aprobarlo</p>	5020701 -	Abril	X	231-1250-55812	0000211100-Ger. General Jefatura	20 000,00	CRC
------------	---	---	---	-----------	-------	---	----------------	----------------------------------	-----------	-----

PADQ200032	2	2	Gaveta CCM designación CCMBUKT 30HP	5020701 - Contrato Estructur as E Instalacio nes- Fondos Propio	Abril	X	231-1250-55812	0000211100-Ger. General Jefatura	20 000,00	CRC
------------	---	---	---	--	-------	---	----------------	-------------------------------------	-----------	-----

PADQ200032	3	2	<p>Gaveta CCM designación CCMBUKT 1.5HP Suministro de gavetas para CCM designación CCMBUKT 1.5HP Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, para que RECOPE intervenga el Tanque YT-7127 para el almacenamiento de gasolina súper, por lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de este tanque. Se requiere la inclusión de la SOLP en forma inmediata a fin de cumplir con plazos establecidos según el programa de trabajo. Se incluye este PADQ en esta fecha debido a que en diciembre de 2019 se había realizado el registro de PADQ a</p>	<p>5020701 - Abril</p> <p>Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio</p>	X	231-1250-55812	0000211100-Ger. General Jefatura	7 000,00	CRC
------------	---	---	--	---	---	----------------	----------------------------------	----------	-----

PADQ200033	1	2	Sistema de filtración	5020701 - Contrato Estructur as E Instalacio nes- Fondos Propio	Abril	X	244-1250-3945133	0000211100-Ger. General Jefatura	8 547 376,60	USD
PADQ200034	1	2	instalación de techo flotante Servicio de supervisión de instalación de techo flotante, se solicita nuevamente el PADQ para actualizar el pedido incluido en el mes de Diciembre.	1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitect ura	Diciemb re	X	11-3232010302-20	0000323201-Depto. Servicios Técnicos	38 000,00	USD
PADQ200035	1	2	Cilindro rolator de tres rodillos	5010102 - Maquinari a y Equipo Pesado	Diciemb re	X	256-1205-003041903	0000323301-Depto. Mantenimiento	#####	CRC
PADQ200036	1	2	Transporte de Personal La Garita	1010201 - Alquiler de Maquinari a, Equipo Y Mobiliario	Agosto	X	11-3421000105-20	0000342100-Dir. Distribución de Combustibles	50 000 000,00	CRC
PADQ200036	2	2	Transporte de Personal El Alto	1010201 - Alquiler de Maquinari a, Equipo Y Mobiliario	Agosto	X	11-3421000105-20	0000342100-Dir. Distribución de Combustibles	50 000 000,00	CRC

PADQ200036	3	2	Transporte de Personal Siquirres	1010201 - Alquiler de Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	Agosto	X	11-3421000105-20	0000342100-Dir. Distribución de Combustibles	11 000 000,00	CRC
PADQ200037	1	2	SEPARADOR API 421 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEPARADOR API 421 DE LA TERMINAL MOIN" Se solicita el PADQ en este momento ya que se determino proceder con la reparación del separador y volverlo a poner en sus condiciones originales. Pedido solicitado desde el año pasado pero por falta de presupuesto no se pudo incluir en año naterior.	1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura	Diciembre	X	11-3232010302-20	0000323201-Depto. Servicios Técnicos	#####	CRC
PADQ200038	1	2	VALVULAS Y ACCESORIOS SCI	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	12-3212010102-20	0000321201-Depto. Salud, Ambiente y Seguridad	90 690 000,00	CRC

PADQ200039	1	2	ESPUMA CONCENTRADA Se debe contar con concentrado de espuma para suplir las necesidades operacionales de contención de una emergencia calificada, como la reserva disponible al riesgo mayor instalado en el Plantel Moín.	2019901 - Otros Productos Químicos	Diciembre	X	11-3212010108-20	0000321201-Depto. Salud, Ambiente y Seguridad	92 000 000,00	CRC
PADQ200039	2	2	CAMARAS DE ESPUMA Debido a que es el último medio de defensa para contener una emergencia calificada en las instalaciones del Plantel Moín. Aunado por ser equipos de combate de incendios son de prioridad para el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad-GO ya que son de características muy específicas.	5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado	Diciembre	X	256-1205-001042003	0000321201-Depto. Salud, Ambiente y Seguridad	51 999 999,90	CRC

PADQ200040	1	2	Variador de velocidad bomba YP-791 No se incluyó en el plan de adquisición del año 2020 debido a que el variador actual de la bomba YP-791 falló a mediados del año pasado y se trató de reparar, inicialmente con personal nuestro y después con personal externo, sin embargo a finales de año se concluyó que el variador dañado no tiene reparación por lo que se debe adquirir uno nuevo.	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-3233010102-20	0000323301-Depto. Mantenimiento	30 000,00	USD
PADQ200040	2	2	Instalación variador	1080401 - Mant y Rep Maquinaria y Equipo de Producción	Diciembre	X	11-3233010102-20	0000323301-Depto. Mantenimiento	5 000,00	USD

PADQ200041	1	2	Mantenimiento menor en Planteles NO FUE INCLUIDO EN EL PADQ ANUAL DEBIDO A QUE SE ESTABA EN LEVANTAMIENTO DE DATOS, YA QUE EL SERVICIO ES PARA TODOS LOS PLANTELES QUE CONFORMAN LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS.	1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	Marzo	X	11-3441000101-20	0000344100-Dir. Servicios Operativos Apoyo	#####	CRC
PADQ200042	1	2	Asesoría Jurídica en Derecho Laboral.	1040201 - Servicios Jurídicos	Febrero	X	11-1311010101-20	0000131100-Presidencia de RECOPE	20 000 000,00	CRC
PADQ200043	1	2	Filltros y válvulas, La Garita NO FUE INCLUIDO EN EL PADQ ANUAL DEBIDO A QUE EL REQUERIMIENTO SE SOLICITÓ EN DICIEMBRE 2019, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES.	2040201 - Repuestos y Accesorios	Marzo	X	11-3441000101-20	0000344301-Depto. Servicios Técnicos	115 000,00	USD

PADQ200043	2	2	Serv.ingen. (viab. amb. tanques EA) NO FUE INCLUIDO EN EL PADQ ANUAL DEBIDO A QUE EL REQUERIMIENTO SE SOLICITÓ EN OCTUBRE 2019, POR PARTE DEL DEPTO. SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD.	1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura	Marzo	X	11-3443030101-20	0000344301-Depto. Servicios Técnicos	15 000 000,00	CRC
PADQ200044	1	2	Suscripciones en la nube de microsoft 36	1030701 - Servicios de Tecnologías de Información	Febrero	X	255-1250-6110082	0000213201-Depto. Gestión Tecnología Inform. y Com.	84 240 000,00	CRC

PADQ200044	2	2	<p>Suscrip nube adobe profesional-creative 1- Se solicita incorporar una nueva linea PADQ para atender las siguientes suscripciones de prioridad empresarial: · Suscripción de Microsoft, Office 365 / Visio Plan 2 · Suscripción ADOBE PRO Lo anterior con la siguiente información: Meta 255-1250-61105: Productos en la nube de Microsoft y Adobe Pro. Actividad 255-1250-6110501: Contratación de productos en la nube Microsoft y Adobe Pro. Descripción: Realizar la contratación de la suscripción pendiente de la Auditoría de Microsoft, Office 365 / Visio Plan 2 y ADOBE PRO. Actividad 255-1250-6110502: Pago de productos en la nube de Microsoft y Adobe Pro. Descripción: Realizar el pago de la suscripción</p>	1030701 - Servicios de Tecnologías de Información	Febrero	X	255-1250-6110082	0000213201-Depto. Gestión Tecnología Inform. y Com.	23 480 000,00	CRC
------------	---	---	---	---	---------	---	------------------	---	---------------	-----

PADQ200044	3	2	<p>Suscripciones en la nube de Visio P2 1- Se solicita incorporar una nueva LINEA PADQ para atender las siguientes suscripciones de prioridad empresarial: · Suscripción de Microsoft, Office 365 / Visio Plan 2 · Suscripción ADOBE PRO Lo anterior con la siguiente información: Meta 255-1250-61105: Productos en la nube de Microsoft y Adobe Pro. Actividad 255-1250-6110501: Contratación de productos en la nube Microsoft y Adobe Pro. Descripción: Realizar la contratación de la suscripción pendiente de la Auditoría de Microsoft, Office 365 / Visio Plan 2 y ADOBE PRO. Actividad 255-1250-6110502: Pago de productos en la nube de Microsoft y Adobe Pro. Descripción: Realizar el pago de la suscripción</p>	1030701 - Servicios de Tecnologías de Información	Febrero	X	255-1250-6110082	0000213201-Depto. Gestión Tecnología Inform. y Com.	7 000 000,00	CRC
------------	---	---	--	---	---------	---	------------------	---	--------------	-----

PADQ200045	1	2	Soporte Especializado en las paraformas Soporte Especializado en las plataformas de: Bases de Datos, Sistema Operativo y Software de Respaldo Oracle. Justificacion: se solicita la inclusion de esta contratación ya que por error involuntario no se considero en el Plan anual de compras 2020 de la Dirección de Tecnología Informatica.	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Diciembre	X	11-2132010105-20	0000211100-Ger. General Jefatura	5 970 180,00	CRC
PADQ200046	1	2	Suministro licencia software RS LOGIX	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Marzo	X	241-1250-51473	0000211100-Ger. General Jefatura	79 000,00	USD
PADQ200046	2	2	Servicio funcionalidad sist. fuego y gas	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Marzo	X	241-1250-51473	0000211100-Ger. General Jefatura	19 250,00	USD

PADQ200048	1	2	Construcción vestidores operarios-BA NO SE INCLUYO EN EL PADQ ANUAL DEBIDO A QUE EL ANTEPROYECTO DEBIA SER APROBADO POR EL DEPTO. FORMULACION DE PROYECTOS, MISMO QUE CONTÓ CON SU ACEPTACIÓN EL 11 DE MARZO DE 2020.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Junio	X	244-1250-392061906	0000344301-Depto. Servicios Técnicos	50 000 000,00	CRC
------------	---	---	---	---	-------	---	--------------------	--------------------------------------	---------------	-----

PADQ200049	1	2	Reductor de velocidad Justificación: la adquisición del reductor de velocidad, intercambiadores de calor y sellos mecánicos, es debido al aumento de las descargas de los barcos de asfalto, los equipos han sufrido una alta carga de trabajo, por tanto se dañó el reductor y los sellos mecánicos, los cuales pertenecen a la bomba YP-952 A/C. En cuanto a los intercambiadores de calor de los compresores UC-509 y UC-510, se dañaron, debido a que la Planta de Tratamientos de Agua, cambió el tipo de agua (que se enfría en éstos equipos), por agua no tratada y esto aceleró el deterioro de los mismos, éstas necesidades, se reflejaron en los primeros meses del 2020. por tanto no se	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-32330100-20	0000323301-Depto. Mantenimiento	12 500,00	USD
PADQ200049	2	2	Intercambiadores de calor UC-509	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-32330100-20	0000323301-Depto. Mantenimiento	13 040,00	USD

PADQ200049	3	2	Intercambiadores de calor UC-510	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-32330100-20	0000323301-Depto. Mantenimiento	14 900,00	USD
PADQ200049	4	2	Kit reparación sello mecánico	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-32330100-20	0000323301-Depto. Mantenimiento	11 700,00	USD
PADQ200049	5	2	Kit repar. sello mecánico tipo cartucho	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-32330100-20	0000323301-Depto. Mantenimiento	5 900,00	USD

PADQ200050	1	2	Repuestos p/ el sistema Smat y Calderas Justificación: la adquisición de los "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA SMAT Y CALDERAS EN LA TERMINAL DE MOIN, LIMÓN , es debido al aumento en la demanda de las tarjetas electrónicas necesarias para la habilitación de la medición de densidad de forma automática en los tanques y equipos electrónicos necesarios para realizar el control de flujo en las calderas UB-503 y Ub-504.En cuanto a los medidores de flujo que se desean instalar en las calderas, son necesarios para mejorar el consumo de vapor en las mismas,<(>,<)> además de mejorar el rendimiento, y de esta forma reducir los gastos anuales. Estas necesidades se	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-3233010102-20	0000323301-Depto. Mantenimiento	120 000,00	USD
------------	---	---	--	----------------------------------	-----------	---	------------------	---------------------------------	------------	-----

PADQ200051	1	2	Protección escaleras externas emergencia	5020701 - Contratos Estructurales E Instalaciones-Fondos Propio	Diciembre		244-1250-392052008	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	329 158,00	USD
PADQ200051	2	2	Sistema presión constante agua potable	5020701 - Contratos Estructurales E Instalaciones-Fondos Propio	Diciembre	X	244-1250-392052008	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	34 000,00	USD
PADQ200051	3	2	Control acceso y CCTV parqueo empleados	5020701 - Contratos Estructurales E Instalaciones-Fondos Propio	Diciembre		244-1250-392052012	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	27 888,00	USD
PADQ200052	1	2	Sist. Prot. C/Incendios Turri, Siqui, Mo	5010101 - Activos Fijos en Curso Maq Equipo Pesado incorpora	Noviembre	X	254-1250-382062001	0000341201-Dpto. Salud, Ambiente y Seguridad	80 000 000,00	CRC

PADQ200053	1	2	Comparadora de masa de 64kg Este equipo no fue incluido en el PADQ20005, ya que no se tenía previsto su compra para el periodo 2020, en vista que uno de los equipos propuesto para el periodo 2020 fue ofertado por mas del 50% de su valor, se procede realizar el cambio de equipo para aprovechar los recursos. El equipo descartado será adquirido en el periodo 2021	5019904 - Mobiliario y Equipo - Metrologico	Diciembre	X	256-1206-014032009	0000214301-Depto. Metrología	26 100 000,00	CRC
------------	---	---	--	---	-----------	---	--------------------	------------------------------	---------------	-----

PADQ200054	1	2	Adquisición de Licencias Industriales RECOPE requiere el licenciamiento (Ignition, ThinManager Techconnect) para la actualización de los servicios de soporte y sistemas operativos críticos para las aplicaciones y redes industriales (ARAI), dentro de la plataforma tecnológica a implementar en los centros de datos de las terminales de distribución y ventas, para la migración de los servicios de la red administrativa e industrial con un ambiente virtualizado, según la arquitectura e infraestructura aprobada para el año 2020. Justificación: El estudio Técnico se comenzó a elaborar a finales del 2019, se finalizó y se firmó hasta Febrero 2020 por lo que hasta abril se logra que	5990302 - Licencias de Software Soporte	Diciembre	X	258-1230-001062001	0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.	106 260,00	USD
------------	---	---	---	---	-----------	---	--------------------	---	------------	-----

PADQ200054	2	2	Adquisición de Licencias Vnware RECOPE requiere el licenciamiento (VnWare) para la actualización de los servicios de soporte y sistemas operativos críticos para las aplicaciones y redes industriales (ARAI), dentro de la plataforma tecnológica a implementar en los centros de datos de las terminales de distribución y ventas, para la migración de los servicios de la red administrativa e industrial con un ambiente virtualizado, según la arquitectura e infraestructura aprobada para el año 2020. Justificación: El estudio Técnico se comenzó a elaborar a finales del 2019, se finalizó y se firmó hasta Febrero 2020 por lo que hasta abril se logra que se incluya en el SAP	5990302 - Licencias de Software Soporte	Diciembre	X	258-1230-001062002	0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.	25 000,00	USD
------------	---	---	---	---	-----------	---	--------------------	---	-----------	-----

PADQ200054	3	2	Adquisición de Licencias Firewall Palo A RECOPE requiere el licenciamiento (Firewall Palo Alto) para la actualización de los servicios de soporte y sistemas operativos críticos para las aplicaciones y redes industriales (ARAI), dentro de la plataforma tecnológica a implementar en los centros de datos de las terminales de distribución y ventas, para la migración de los servicios de la red administrativa e industrial con un ambiente virtualizado, según la arquitectura e infraestructura aprobada para el año 2020. Justificación: El estudio Técnico se comenzó a elaborar a finales del 2019, se finalizó y se firmó hasta Febrero 2020 por lo que hasta abril se logra que se incluya en el SAP	5990302 - Licencias de Software Soporte	Diciembre	X	258-1230-001062003	0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.	13 099,94	USD
------------	---	---	--	---	-----------	---	--------------------	---	-----------	-----

PADQ200054	4	2	Adquisición de Licenc Windows Serv y SQL RECOPE requiere el licenciamiento (Windows Server y SQL Microsoft) para la actualización de los servicios de soporte y sistemas operativos críticos para las aplicaciones y redes industriales (ARAI), dentro de la plataforma tecnológica a implementar en los centros de datos de las terminales de distribución y ventas, para la migración de los servicios de la red administrativa e industrial con un ambiente virtualizado, según la arquitectura e infraestructura aprobada para el año 2020. Justificación: El estudio Técnico se comenzó a elaborar a finales del 2019, se finalizó y se firmó hasta Febrero 2020 por lo que hasta abril se logra que	5990302 - Licencias de Software Soporte	Diciemb re	X	258-1230-001062004	0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.	11 000,00	USD
------------	---	---	---	---	---------------	---	--------------------	---	-----------	-----

PADQ200054	5	2	Servicios de Migración ARAI (Barra. Lib) Como parte del proceso de la normalización de los servicios y aplicaciones críticas, dentro de una plataforma tecnológica actualizada en un ambiente de virtualización de las redes administrativa e industrial, se requiere la contratación de los servicios de migración de las aplicaciones de ARAI (Arquitectura de Redes y Aplicaciones Industriales), que están actualmente en servidores físicos, hacia servidores virtuales en un cluster para virtualización que permite la redundancia y alta disponibilidad de los equipos y aplicaciones, para las Terminales de Barranca y del Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Esto dada la criticidad de esas aplicaciones para la operación de la	1040501 - Servicios Informáticos	Diciembre		11-3411020103-20	0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.	37 000,00	USD
------------	---	---	--	----------------------------------	-----------	--	------------------	---	-----------	-----

PADQ200054	6	2	<p>Licenciamiento TechConnect Rockwell ARAI Para complementar la migración planteada, se requiere la actualización de las licencias actuales de Rockwell FactoryTalk ubicadas en esas terminales y otras licencias adicionales de varios servicios industriales de planta, esto para las habilitar últimas versiones liberadas en cada funcionalidad, mediante el servicio de soporte de TechConnect únicamente habilitado por el fabricante del software: Rockwell Automation, con ello contar con el soporte de los productos de ARAI y así asegurar el soporte informático a las operaciones críticas de las terminales de Barranca y Liberia.</p> <p>Justificación: El estudio Técnico se comenzó a</p>	5990302 - Licencias de Software Soporte	Diciembre	X	258-1230-001062001	0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.	38 000,00	USD
------------	---	---	---	---	-----------	---	--------------------	---	-----------	-----

PADQ200054	7	2	Servicio para Soporte Informático	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Diciembre	X	11-3411020301-20	0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.	648 000,00	USD
PADQ200055	1	2	Calderas piro tubulares Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas piro tubulares en la Terminal Moín de RECOPE	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Diciembre		244-1250-329414	0000322301-Depto. Procesos de Industriales	4 000 500,00	USD
PADQ200057	1	2	Mant. Prent y Correctivo Contratación de los servicios de mano de obra especializada, materiales, y equipo necesario para reparación de la Unidad de Bomberos Industrial Petrolera placas 308-609 de la marca SUPTHEN.	1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Diciembre		11-3233010102-20	0000321201-Depto. Salud, Ambiente y Seguridad	51 500,00	USD
PADQ200057	2	2	Bolsa de Repuestos Repuestos originales acorde al modelo de la Unidad de Bomberos Industrial Petrolera placas 308-609 de la marca SUPTHEN.	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre		11-3211000103-20	0000321201-Depto. Salud, Ambiente y Seguridad	10 500,00	USD

PADQ200058	1	2	Ser. Actu Mode Desabastecimiento El Proyecto de la Terminal Pacífico está en línea con la misión de la empresa, de mantener la seguridad energética del país en todo momento, puesto que el riesgo de desabastecimiento, por situaciones de calamidad, se reduciría en gran medida, manteniendo puertos de importación en ambos litorales, Caribe y Pacífico; no obstante, ello estará sujeto al estudio de factibilidad del Proyecto y otras consideraciones de priorización de los proyectos de inversión de la empresa. El compromiso de la Dirección de Planificación, como parte de su programa de trabajo, debe entregar la versión 1.0 del Estudio de Fa ctibilidad el 30 de	1040401 - Servicios En Ciencias Económic as Y Sociales	Junio	X	11-3361000603-20	0000336100-Depto. Estudios Económicos Financieros	12 000,00	USD
------------	---	---	---	--	-------	---	------------------	---	-----------	-----

PADQ200059	1	2	<p>Pintura de racks de carga y casetas Moín</p> <p>Suministro de Mano de obra, herramientas, equipo y materiales para el servicio de limpieza y pintura de cinco racks de carga y varias casetas en la Terminal Moín.</p> <p>JUSTIFICACION: Esta actividad se tiene presupuestada en los gastos operativos sin embargo no se puede realizar por caja chica por el monto por esta razón se tiene que hacer un pedido, pero por un error involuntario no se realizó el PADQ en su momento es por esta razón que hasta ahora se está realizando.</p>	1080301 -	Junio	X	11-3424020101-20	0000342401-Depto. Distribución Zona Atlántica	60 000 000,00	CRC
------------	---	---	---	-----------	-------	---	------------------	---	---------------	-----

PADQ200060	1	2	Licenciamiento Autodesk El software de la marca Autodesk es una herramienta que se utiliza en las áreas de ingenierías para los proyectos constructivos de infraestructura de la empresa. RECOPE tiene una suscripción para el uso del software y se debe renovar cada año. El presupuesto fue solicitado para este año pero por error no se incluyó en el plan de compras por lo cual se solicita incluirlo a fin de proceder con la contratación correspondiente según el plan presupuestario.	5990302 - Licencias de Software Soporte	Junio	X	258-1230-001042003	0000321100-Gerencia de Operaciones	72 000,00	USD
PADQ200060	2	2	Pads de firmas Se presentó la necesidad de adquirir pads de firma digital para la realización de trámites de toda índole en la empresa, que no se había considerado inicialmente pero dada la importancia se requiere gestionar la compra.	5010501 - Mobiliario y Equipo - Equipo de Computo	Junio	X	256-1206-004042006	0000321100-Gerencia de Operaciones	16 000,00	USD

PADQ200060	3	2	Proyectoros Considerando que en la empresa existen proyectores obsoletos y con tecnología dañina al ambiente como es el mercurio y que de acuerdo al convenio de Minamata ya en este año no se debería utilizar estos equipos, aunado a que la Unidad de Apoyo Informático no logró concretar este proyecto en el año 2019, es que se determina adquirirlos en este año.	5010302 - Mobiliario y Equipo - Radioco m y Telefonía	Junio	X	258-1206-006042002	0000321100-Gerencia de Operaciones	85 000,00	USD
PADQ200062	1	2	Soporte-manteniim equipos ancho de banda	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Informaci ón	Junio	X	11-2132010105-20	0000213201-Depto. Gestión Tecnología Inform. y Com.	85 027 932,00	CRC

PADQ200064	1	2	AHOYADOR PARA EXCAVADORA JUSTIFICACIÓN: Con respecto a la solicitud, del PADQ, para el pedido " ADQUISICIÓN DE AHOYADOR PARA EXCAVADORA JCB JS205 ", se les indica, que esté, no se tomó en cuenta, para el plan de inversiones, del 2020, ya que, no se tenía conocimiento de este tipo de equipos, no obstante el año pasado (2019), se realizó una investigación; y cuando se encontró el ahoyador y se obtuvo una cotización, ya había pasado, la fecha para incluirlo en el plan de inversiones del 2020.	5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado	Julio	X	256-1205-003042003	0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo	52 500,00	USD
PADQ200065	1	2	Soporte Sistema Gestion Pagos SGP	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Junio	X	11-2133010106-20	0000213301-Depto. Gestión del Conocimiento	105 000,00	USD

PADQ200066	2	2	SISTEMA CONTRA INCENDIO TERMINAL PORTUAR SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA LA TERMINAL PORTUARIA DE RECOPE EN MOIN PUESTO 5.1 Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que durante el año anterior se realizó contratación para la actualización del diseño y especificaciones y al momento de la elaboración del Plan Anual de Compras aún no se habían recibido los servicios contratados y que son el insumo para la elaboración del cartel.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Junio	X	243-1250-368426	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	9 286 160,00	USD
PADQ200067	1	2	Sensores detección de LPG	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Julio	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	10 500,00	USD
PADQ200068	1	2	MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE AREAS DE TRABAJO	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Diciembre	X	11-3343010203-20	0000334301-Depto. Administración de Almacenes	6 006 619,17	CRC

PADQ200070	3	2	Cambio estructura y techo Bodega Portuar JUSTIFICACIÓN: No se incluyó porque no se tenía la certeza de que se le daría prioridad a estos trabajos sobre obras que se tienen proyectadas, por lo que se requirió de más tiempo para realizar el trámite para la Evaluación del Impacto ambiental ante la Regencia de la Terminal Moín, por lo que la obtención de esta viabilidad fue posterior a la fecha límite para incluirlo en el PADQ para este año.	1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	Septiembre	11-3233010106-20	0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo	#####	CRC
------------	---	---	--	--	------------	------------------	---	-------	-----

PADQ200070	4	2	Ampliación subestación eléctrica No.3 JUSTIFICACIÓN: No se incluyó porque no se tenía la certeza de que se le daría prioridad a estos trabajos sobre obras que se tienen proyectadas, por lo que se requirió de más tiempo para realizar el trámite para la Evaluación del Impacto ambiental ante la Regencia de la Terminal Moín, por lo que la obtención de esta viabilidad fue posterior a la fecha límite para incluirlo en el PADQ para este año.	1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	Septiembre	X	11-3233010106-20	0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo	#####	CRC
------------	---	---	---	--	------------	---	------------------	---	-------	-----

PADQ200070	6	2	Mantenimiento infraestructura vial JUSTIFICACIÓN: No se incluyó porque no se tenía la certeza de que se le daría prioridad a estos trabajos sobre obras que se tienen proyectadas, por lo que se requirió de más tiempo para realizar el trámite para la Evaluación del Impacto ambiental ante la Regencia de la Terminal Moín, por lo que la obtención de esta viabilidad fue posterior a la fecha límite para incluirlo en el PADQ para este año.	1080301 - Mantenim iento de Instalacio nes y otras obras	Septiem bre	X	11-3233010106-20	0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo	1 737 276,32	USD
------------	---	---	---	--	----------------	---	------------------	---	--------------	-----

PADQ200070	8	2	Mantenimiento dos viviendas Las Lomas JUSTIFICACIÓN: No se incluyó porque no se tenía la certeza de que se le daría prioridad a estos trabajos sobre obras que se tienen proyectadas, por lo que se requirió de más tiempo para realizar el trámite para la Evaluación del Impacto ambiental ante la Regencia de la Terminal Moín, por lo que la obtención de esta viabilidad fue posterior a la fecha límite para incluirlo en el PADQ para este año.	1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	Septiembre	X	11-3233010106-20	0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo	88 436 968,00	CRC
PADQ200071	1	2	Adaptación de mobiliario con la Ley 7600	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Diciembre	X	11-3352060105-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	9 345 000,00	CRC

PADQ200072	1	2	<p>Tablaestacas</p> <p>JUSTIFICACIÓN: Debido a afectaciones en la ribera del río Moín se requiere adquirir estas tablaestacas para ser colocadas y evitar que la orilla se siga erosionando, dando estabilidad al terreno propiedad de RECOPE en la Terminal Moín. No se incluyó porque cuando se generó el PADQ para el 2020 el río no estaba causando esta erosión.</p>	2030101 - Materiales y Productos Metálicos	Septiembre	X	11-3231000302-20	0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo	162 683,56	USD
PADQ200072	2	2	<p>Aditamentos para Excavadora</p> <p>JUSTIFICACIÓN: Cuando se generó el PADQ para este año 2020 no se tenía proyectado la adquisición de estos aditamentos, pero surgieron varias actividades que provocaron la necesidad de obtenerlos, por lo que se tomó la decisión de proceder con la contratación respectiva.</p>	2040201 - Repuestos y Accesorios	Septiembre	X	11-3231000302-20	0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo	80 000,00	USD

PADQ200072	3	2	<p>Aislamiento térmico, contenedor y capac. JUSTIFICACIÓN: El año anterior se tenía en ejecución una contratación de Suministro e instalación de este aislamiento pero la misma finalizó después que se hizo el PADQ para este año; al ver el buen desempeño de este aislamiento se tomó la decisión de adquirir el material para colocarlo con personal de RECOPE pero en las diferentes tuberías que se utilizan para trasegar productos que requieren mantener cierta temperatura para poder desplazarse como el Asfalto.</p>	2030201 - Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	Septiembre	X	11-3231000302-20	0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo	164 860,00	USD
------------	---	---	--	---	------------	---	------------------	---	------------	-----

PADQ200073	1	2	Tubería elect flexible 19,05 mm Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	9 964,47	USD
------------	---	---	---	--	------------	---	----------------	---	----------	-----

PADQ200073	2	2	Tubería elect flexible 12,7 mm Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	6 720,00	USD
------------	---	---	--	--	------------	---	----------------	---	----------	-----

PADQ200073	3	2	Tubería elect flexible 38,1 mm Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	4 313,79	USD
------------	---	---	--	--	------------	---	----------------	---	----------	-----

PADQ200073	4	2	Reducción eléct flexible 25,4x12,7 mm Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	154,88	USD
------------	---	---	---	--	------------	---	----------------	---	--------	-----

PADQ200073	5	2	Reducción 50,8X25,4 mm Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	3 512,04	USD
------------	---	---	--	---	------------	---	----------------	---	----------	-----

PADQ200073	6	2	Reducción 25,4x19,05 mm Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	1 189,86	USD
------------	---	---	---	---	------------	---	----------------	---	----------	-----

PADQ200073	7	2	<p>Conduleta 3 salidas Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.</p>		Septiembre	X		0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	657,60	USD
------------	---	---	---	--	------------	---	--	--	--------	-----

PADQ200073	8	2	<p>Conduleta 4 salidas Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.</p>		Septiembre	X		0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	92,20	USD
------------	---	---	---	--	------------	---	--	--	-------	-----

PADQ200073	9	2	<p>Unión 12,7 mm Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.</p>	Septiembre	X		0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	670,80	USD
------------	---	---	--	------------	---	--	--	--------	-----

PADQ200073	10	2	<p>Unión 50,8 mm Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.</p>		Septiembre	X		0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	8 302,40	USD
------------	----	---	--	--	------------	---	--	--	----------	-----

PADQ200073	11	2	<p>Sello 38,1 mm Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.</p>		Septiembre	X		0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	1 080,00	USD
------------	----	---	--	--	------------	---	--	--	----------	-----

PADQ200073	12	2	<p>Interruptores de posición ZS Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de los accesorios necesarios para realizar la instalación de los instrumentos dentro de la fosa de bombas, estos accesorios por la naturaleza del lugar donde se van a instalar deben ser a prueba de explosión. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.</p>	<p>5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio</p>	<p>Septiembre</p>	X	241-1250-51473	0000315100-Departamento Construcción Zona Caribe	4 200,00	USD
------------	----	---	---	---	-------------------	---	----------------	--	----------	-----

PADQ200074	1	2	Transmisor de presión Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de materiales y equipos necesarios para realizar la puesta en marcha de las bombas de ventas y transferencias del Proyecto SAGAS. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	2 800,00	USD
------------	---	---	--	---	------------	---	----------------	---	----------	-----

PADQ200074	2	2	Sensor de flujo Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de materiales y equipos necesarios para realizar la puesta en marcha de las bombas de ventas y transferencias del Proyecto SAGAS. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.		Septiembre	X		0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	1 700,00	USD
------------	---	---	--	--	------------	---	--	--	----------	-----

PADQ200074	3	2	<p>Transmisor de flujo Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de materiales y equipos necesarios para realizar la puesta en marcha de las bombas de ventas y transferencias del Proyecto SAGAS. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.</p>		Septiembre	X		0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	3 400,00	USD
------------	---	---	--	--	------------	---	--	--	----------	-----

PADQ200074	4	2	Manubrios de válvulas Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de materiales y equipos necesarios para realizar la puesta en marcha de las bombas de ventas y transferencias del Proyecto SAGAS. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.		Septiembre	X		0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	6 000,00	USD
------------	---	---	---	--	------------	---	--	--	----------	-----

PADQ200074	5	2	Nitrógeno Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de materiales y equipos necesarios para realizar la puesta en marcha de las bombas de ventas y transferencias del Proyecto SAGAS. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.		Septiembre			0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	3 000,00	USD
------------	---	---	--	--	------------	--	--	--	----------	-----

PADQ200074	6	2	Rejilla plástica reforzada Como parte de las actividades para poner en funcionamiento las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722 A/B/C, se debe realizar la compra de materiales y equipos necesarios para realizar la puesta en marcha de las bombas de ventas y transferencias del Proyecto SAGAS. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	12 750,00	USD
------------	---	---	---	--	------------	---	----------------	---	-----------	-----

PADQ200075	1	2	Tabletas Es necesario iniciar con los procesos de contratación por la adquisición de tabletas C1D1 para trabajos en áreas clasificadas como peligrosas, estos equipos fueron solicitados para ser utilizados por personal operativo en las Terminales El Alto y Moín además para atender el mantenimiento y vigilancia del Poliducto y lograr su ejecución el próximo año.	5010501 - Mobiliario y Equipo - Equipo de Computo	Agosto	256-1206-004042006	0000321100-Gerencia de Operaciones	307 642,50	USD
------------	---	---	--	---	--------	--------------------	------------------------------------	------------	-----

PADQ200076	1	2	<p>Abrasivo mineral (Granalla)</p> <p>JUSTIFICACIÓN: No se incluyó el año 2019 debido a que las necesidades de intervenir una cantidad mayor de tanques, se dió a principios de este año que afloraron problemas en los tanques demostrando un inesperado problema en la estructura del mismo que vienen a comprometer el tanque en sí, de ahí que para sanear y recuperar dichos tanques, como son los de asfalto hay que sandblastear un área mayor a la esperada para el año 2020, de los tanques que se le iba a dar mantenimiento este año 2020, dicho problema no es de detección temprana, ya que hasta que se abren los tanques es que es posible visualizar el</p>	2030201 - Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	Agosto	X	11-3233010106-20	0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo	169 360,00	USD
------------	---	---	---	--	--------	---	------------------	---	------------	-----

PADQ200078	1	2	Medidor caudales ultrasonico portatil Medidor caudales ultrasonico portatil. Este gestión se solicita en esta fecha debido a que inicialmente se había solicitado el contenido presupuestario para el 2021, sin embargo, el Depto. de Planificación ha informado que no podrá contemplarse en dicho presupuesto esta solicitud, por lo que se han realizado gestiones a fin de realizar esta compra en este período 2020.	5019906 - Mobiliario y Equipo - Equipo Ingeniería	Noviem bre	X	258-1206-011072001	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	13 500,00	USD
------------	---	---	--	---	---------------	---	--------------------	--	-----------	-----

PADQ200080	1	2	Construcción e instal interruptor electr Contratación de los servicios de mano de obra, materiales, equipo, para la construcción e intalación de interruptor eléctrico para la puesta en marcha de las bombas YP-7701 A/B/C y YP-7722. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Súperior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Diciembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	39 600,00	USD
PADQ200081	1	2	Tarjeta HCU VITO+HART Suministro de Tarjeta HCU VITO+HART. Estas tarjetas se requieren para el proceso de comunicación de instrumentos de las esferas YT-7714 y YT-7715. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Súperior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Noviembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	10 980,00	USD

PADQ200081	2	2	Tarjeta SPU II Suministro de Tarjeta SPU II. Estas tarjetas se requieren para el proceso de comunicación de instrumentos de las esferas YT-7714 y YT-7715. Estos trabajos no estaban contemplados inicialmente para este período, sin embargo, la Administración Superior ha solicitado su ejecución.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Noviembre	X	241-1250-51473	0000315100- Departamento Construcción Zona Caribe	4 653,00	USD
------------	---	---	--	--	-----------	---	----------------	--	----------	-----

PADQ200082	1	2	<p>Actualizar (patchado) de SAP® NW PO 7.5 El Departamento Desarrollo de Sistemas, de la Dirección de Tecnología Infomática, no presentó en el Plan de Compras del 2020 esta necesidad, ya que surge hasta en el II Trimestre del 2020 y se aprueba para dar inicio en el III trimestre:</p> <p>Contratación de Servicios especializados en SAP NetWeaver Process Integration - Process Orchestration (SAP NW PI-PO) para realizar la actualización de la infraestructura de integración (software base) de la herramienta SAP NetWeaver PO 7.5, análisis y ajustes de interfaces desarrolladas, y optimización de la configuración (parámetros del sistema), transferencia de conocimiento v</p>	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Informaci ón	- Agosto	X	11-2133010106-20	0000213301-Depto. Gestión del Conocimiento	30 000 000,00	CRC
------------	---	---	---	--	----------	---	------------------	--	---------------	-----

PADQ200084	1	2	Estudios hidrogeológicos estac de serv Resulta necesario realizar servicios estudios hidrogeológicos exhaustivos para 5 estaciones de servicio de combustibles en San Carlos y San José para evaluar la presencia de sustancias químicas de hidrocarburos en el suelo debido al caso especial de donaciones y t ransferencias de terrenos por parte de RECOPE, que surgieron en este periodo posterior a la formulación del Plan de Compras.	1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitect ura	Octubre	X	11-3212010101-20	0000321100-Gerencia de Operaciones	35 000 000,00	CRC
------------	---	---	--	---	---------	---	------------------	------------------------------------	---------------	-----

PADQ200085	1	2	Mobiliario Talleres de TU Se requiere la modificación del PADQ 200011 del Departamento de Mantenimiento de la Gerencia de servicios Técnico para proporcionar a los Talleres de Mantenimiento Turrialba de mobiliario adecuado para que les permita acomodar en talleres y oficinas las herramientas, equipos y suministros de manera apropiada para su buen funcionamiento". Esta necesidad se presenta a raíz de la construcción de los talleres nuevos para el personal destacado en la Unidad de Mantenimiento Turrialba.	5010401 - Mobiliario y Equipo - Mobiliario y Equipo	Octubre	X	258-1206-003062005	0000344201-Dpto. Mantenimiento jefatura	12 000 000,00	CRC
PADQ200086	1	2	Reconstrucción ventilas del Edificio HG	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Diciembre	X	11-3352060105-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	11 000 000,00	CRC

PADQ200086	2	2	Impermeabilización de losa sótano del EH	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Diciembre	X	11-3352060105-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	8 000 000,00	CRC
PADQ200089	1	2	Mantenimiento Elevador AJSM Se requiere la modificación al PADQ200011 del Departamento de Mantenimiento de la Gerencia de Servicios Técnicos, para el Mantenimiento Preventivo del Elevador del Aeropuerto Juan Santa María, de la Terminal El Alto y de la Terminal de Turrialba.	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Octubre	X	11-3442090101-20	0000344201-Dpto. Mantenimiento jefatura	1 500 000,00	CRC
PADQ200089	2	2	Mantenimiento Elevador El Alto	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Octubre	X	11-3442080101-20	0000344201-Dpto. Mantenimiento jefatura	900 000,00	CRC
PADQ200089	3	2	Mantenimiento Elevador Turrialba	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Octubre	X	11-3442070101-20	0000344201-Dpto. Mantenimiento jefatura	492 000,00	CRC

PADQ200091	1	2	Suscripción en nube experiencia clientes	1030701 - Servicios de Tecnologías de Información	Octubre	X	255-1250-6110103	0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional	93 000 000,00	CRC
PADQ200092	1	2	Instalación barrera de control acceso	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Diciembre	X	244-1250-392052012	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	9 200 000,00	CRC
PADQ200093	1	2	Inodoro de bajo consumo	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-3352060107-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	3 848 240,00	CRC
PADQ200093	2	2	Asiento inodoro	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-3352060107-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	906 565,00	CRC
PADQ200093	3	2	Brida para losa sanitaria	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-3352060107-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	242 000,00	CRC
PADQ200093	4	2	Flujómetro de inodoro	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-3352060107-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	4 328 010,00	CRC

PADQ200093	5	2	Kit para convertir fluxómetro	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-3352060107-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	6 035 451,00	CRC
PADQ200093	6	2	Kit para convertir fluxómetro bajo consu	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-3352060107-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	678 000,00	CRC
PADQ200093	7	2	Cachera de lavatorio con sensor eléctrico	2040201 - Repuestos y Accesorios	Diciembre	X	11-3352060107-20	0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios	3 875 855,00	CRC
PADQ200095	1	2	Mejoras Cargaderos Barranca NO SE INCLUYO EN EL PADQ ANUAL DEBIDO A QUE HASTA ESTE MOMENTO SE REQUIERE LA NECESIDAD; SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA EJECUTAR EN EL 2021.	1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	Noviembre	X	11-3441000101-20	0000344301-Depto. Servicios Técnicos	23 000 000,00	CRC
PADQ200098	1	2	Suscripción Microsoft 365	1030701 - Servicios de Tecnologías de Información	Diciembre	X	11-2131000113-20	0000213201-Depto. Gestión Tecnología Inform. y Com.	513 000,00	USD

PADQ200101	1	2	Reubicación tubería Poliducto Ruta 10, t Contratación Reubicación tubería Poliducto Ruta 10, tramo Coco El Moro, zona de Siquirres, se modifica este PADQ ya que se estuvo a la espera de la autorización por parte de la Contraloría General de la República para la gestión de la Contratación Directa la cual fue otorgada en este diciembre 2020.	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Diciembre	X	244-1250-392071903	0000316100- Departamento Construcc Distribuc Ventas	5 918 459,00	USD
------------	---	---	---	---	-----------	---	--------------------	---	--------------	-----